


LABOR-ASTER


II (1) GD [EEx ia] IIC I (M1) [EEx ia] I OBWODY ISKROBEZPIECZNE strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22




SEPARATORY I PRZETWORNIKI Z SEPARACJĄ




SEPARATOR - WYJŚCIE DO STREFY ZAGROŻONEJ - HART




ZASILACZ-SEPARATOR PRZETWORNIKÓW DWUPRZEWODOWYCH - HART



PRZETWORNIK CZĘSTOTLIWOŚCI Z SEPARACJĄ



ZASILACZ Z WYJŚCIEM DO STREFY ZAGROŻONEJ



strefa zagrożona

strefa bezpieczna