



II (1) GD [EEx ia] IIC I (M1) [EEx ia] I OBWODY ISKROBEZPIECZNE strefy 0, 1, 2, 20, 21, 22

LABOR-ASTER



04-218 Warszawa, ul. Czechowicka 19, www.labor-automatyka.pl
tel. (22) 610 89 45, 610 71 80, biuro@laboraster.pl
labor@labor-automatyka.pl




ZDEx ZADAJNIK LINII DWUPRZEWODOWEJ 4...20mA, WSKAŹNIK LCD z podświetleniem



MLEx MONITOR LINII DWUPRZEWODOWEJ 4...20mA, WSKAŹNIK LCD z podświetleniem




ZASILACZ; MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM lub SYGNALIZATOREM



Urządzenie na obiekcie
wykonujące:
- załączenie
- wyłączenie
- sygnalizację

SEPARATOR DWUSTANOWY Z WYJŚCIEM PRZEKAŹNIKOWYM DO STREFY Ex



strefa zagrożona

strefa bezpieczna